


通学路対策箇所図(金透小学校)



番号	①	路線名	県道郡山湖南線
住所	郡山市堂前町		
交通量が多いことに加え、道路線形が悪く車が見えにくい。			

番号	②	路線名	堂前町虎丸町線
住所	郡山市堂前町		
正門前の市道が狭く、急な坂道になっており危険。			

番号	③	路線名	清水台一長者一丁目線
住所	郡山市堂前町		
交通量が多いが、横断歩道がないため危険。			

番号	④	路線名	清水台一長者一丁目線
住所	郡山市堂前町		
交通量が多く、送迎された児童が駐車場から校舎側へ横断する際に危険。			

番号	⑤	路線名	清水台一長者一丁目線
住所	郡山市堂前町 外		
朝は自動車の通行量が多い、右側の見通しが悪いため停止線で止まらない車が多い。カラー舗装や横断歩道が劣化しており、見づらくて危険である。			

番号	⑥	路線名	清水台一長者一丁目線
住所	郡山市堂前町		
横断歩道があるが、スピードを出したまま通過する車が多く危険である。			

番号	⑦	路線名	清水台一長者一丁目線
住所	郡山市麓山一丁目		
道路が狭いが交通量が多く危険である。			

番号	⑧	路線名	県道 須賀川二本松線
住所	本町一丁目 地内		
途中から道幅が狭くなっており、自転車の通行量も多く危険			

番号	⑨	路線名	郡山湖南線
住所	麓山一丁目 地内		
スピードを出す車が多く、歩道がないため危険。			

番号	⑩	路線名	清水台一長者一丁目線
住所	麓山一丁目 地内		
車通りが多く、朝は自転車も多く通る交差点であり、信号もないので危険である。			

番号	⑪	路線名	清水台一長者一丁目線
住所	麓山一丁目 地内		
車通りが多いT字路交差点に横断歩道があり、信号もないので危険である。			