

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	1
対策内容	ポストコーンの設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	2
対策内容	歩道補修
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
	平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	4
対策内容	区画線 カーブミラー

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	6
対策内容	交差点内カラー舗装 カーブミラー

対策前後の状況

対策前



対策後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	7
対策内容	区画線 路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前





対策後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	8
対策内容	外側線（破線） 交差点のカラー化 ラバーポールの増設 横断歩道標識のオーバーハング化
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
平成26年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	9
対策内容	カーブミラーの設置 カラー舗装 防犯灯の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	11
対策内容	路面標示 ゼブラ帯の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	12
対策内容	側溝整備

対策前後の状況

対策前



対策後



令和6年度施工