

対 策 一 覧 表

【小山田小学校】

(住所: 郡山市大槻町字六角26)

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	大徳南小山田西線	郡山市 富田 町 字 大徳南	交通量が多く、横断歩道を渡るのに時間がかかる。	H24・H28・H30	横断歩道前のカラー舗装	市	H25	○	○	○	○	
						取り付け道路側のカラー舗装	市	H29	○	○			
						路面標示	市	H30	○	○			
						押しボタン式信号機の設置	公安	H30	○	○			
2	市道	向館庚坦原線	郡山市 大槻 町 字 六角北	横断歩道はあるが交通量が多く、横断できない。待機スペースがなく危険。	H25	ポストコーン設置	市	R1	○	○			
3	市道	土瓜六角線	郡山市 大槻 町 字 六角	横断歩道もなく、朝晩の車の数も比較的多い。	H25	区画線・ポストコーン設置	市	H25	○	○	○		
4	市道	向館庚坦原線	郡山市 片平 町 字 釜場	歩道もなく、通行車両が多いため危険。	H26	歩道新設	市	R3	○	○			
5	市道	前田新蟻塚線	郡山市 片平 町 字 釜場	幅員が狭く、歩道もないため危険である。スクールゾーンの設置を要望する。	H26		市	R3	○			経過観察	
6	市道	前田木宮東線	郡山市 片平 町 字 新蟻塚	幅員が狭く、側溝に蓋がなく危険。	H26	側溝改修・蓋掛け	市	H26～	○	○	○		
7	市道	前田木宮東線	郡山市 片平 町 字 新蟻塚	交通量が多く、スピードを出す車が多い。	H26	カラー舗装、ドットライン	市	H26～	○	○	○		
8	市道	土瓜六角線	郡山市 大槻 町 字 土瓜	橋の上が狭く、通学時に車が通る際危険である。	H27	ガードパイプ	市	H27	○	○	○		
					H27	ダイヤモンド、規制標識移設、横断歩道設置	公安	H27	○	○			
9	市道	六角1号線	郡山市 大槻 町 字 六角	グリーンベルトを設置してほしい。	H27	外側線、グリーンベルト	市	H27	○	○	○	アンケート実施	
10	市道	六角6号線	郡山市 大槻 町 字 六角	歩道はなく、児童は側溝の上を並んで登校している。速度制限の表示が道路にプリントされていない。	H29	外側線、グリーンベルト、路面標示、	市	H30	○	○	○		
					H29	ゾーン30の規制	公安	—	○	—		対応不可	
11	市道	向館庚坦原線	郡山市 大槻 町 字 小山田西	車両の抜け道となっていて、通行量が多い。そのため、すれ違う際に車両がポールとポールの間に入り込むため危険である。	H29	ラバーポールの設置	市	H29	○	○	○		
12	市道	小山田大徳南線	郡山市 大槻 町 字 小山田	道路幅が狭く、通行車両とすれ違う際に児童との接触の危険がある。運転者への注意喚起の路面標示やスクールゾーン等の対策を要する。	H30	外側線 グリーンベルト 路面標示の設置	市	R1	○	○			
					H30	ゾーン30の規制	公安	—	○	—		対応不可	
13	市道	土瓜5号線	郡山市 大槻 町 字 土瓜	時間帯規制がなく、通学時間帯に抜け道として利用する車が多く危険。時間帯規制や時間帯一方通行ゾーン設置等をしてほしい。	R2	路面標示 交差点のカラー化	市	R3	○	○			
						時間帯規制	公安	R2	○	—		対応不可	
						停止線の補修	公安	R2	○	○			

