


# 大成小学校



番号 ⑧ 路線名 鳴神三丁目堤三丁目2号線  
住所 郡山市鳴神三丁目

歩道が道路側に傾斜している。凍結時、道路に滑り落ち、車道に飛び出してしまう危険がある。

番号 ⑨ 路線名 鳴神三丁目堤三丁目線  
住所 郡山市鳴神二丁目

古い横断歩道が残り、一時停止の車が新しい横断歩道まで出てくる状況。児童は、古い横断歩道と新しい横断歩道を混同する。

番号 ① 路線名 荒井堤線  
住所 郡山市大槻町字南反田

細い道路と二車線の道路の交差点。交通事故が多い。

番号 ② 路線名 島二丁目16号線  
住所 郡山市鳴神一丁目(島跨道橋)

交通量が非常に多い。点滅信号があるが、無視する車もいる。

番号 ③ 路線名 静町北ノ林線  
住所 郡山市大槻町字北ノ林

六又で交差していて、信号がないため、危険である。

番号 ④ 路線名 台新一島二丁目4号線  
住所 郡山市島二丁目

細い道が交わり事故が多い

番号 ⑤ 路線名 北八耕地大六田線  
住所 郡山市大槻町北中野 地内

道路を横断する際に見通しが悪い。

番号 ⑥ 路線名 北ノ林中野二丁目線  
住所 大槻町北ノ林

側溝に一部蓋がなく、車道に出て通学する場所があり危険。

番号 ⑦ 路線名 鳴神三丁目堤三丁目線  
住所 鳴神三丁目 地内

交通量が非常に多く危険。

— — — : 通学路  
— — — : 要対策箇所  
- - - - - : 学校出入口から1km以内の区域