

大槻小学校

中央

番号 ① 路線名 久助林線
住所 郡山市大槻町字久助林
登校時、それぞれの道路から児童が登校し混雑する。

番号 ② 路線名 殿町宮ノ前線
住所 郡山市大槻町字熊野木
交通量も多く幅員狭小なため、通行車両と近接し、安心して歩けない。

番号 ③ 路線名 県道郡山矢吹線
住所 郡山市大槻町字原ノ町
交通量も多く幅員狭小なため、通行車両と近接し、安心して歩けない。

番号 ④ 路線名 県道郡山矢吹線
住所 郡山市大槻町字殿町
歩道の一部区間が狭小で通行車両と近接し危険。

番号 ⑤ 路線名 上野熊野木線
住所 郡山市大槻町字城ノ内
道路が狭い。

番号 ⑥ 路線名 長右エ門林南原ノ町線
住所 郡山市大槻町字原ノ町
交差点に止まれの表示がないため危険

番号 ⑦ 路線名 南反田殿町店
住所 郡山市大槻町字殿町
カーブで道幅が狭くなっており、見通しも悪く危険。

番号 ⑧ 路線名 大町大槻線
住所 郡山市大槻町字上前田、衛門田
周辺道路の交通量が多く、歩行者が安全に利用できる歩道整備が必要。

— : 通学路
- - : 要対策箇所
- - : 学校出入口から1km以内の区域

番号 ⑨ 路線名 北ノ山久助林線
住所 郡山市大槻町字北ノ山
幅員が狭く、通行車両と歩行者の隔離が十分でない。止まれ標識がなく危険。沿道の十字路は停止線や止まれ標識がない箇所があるため設置してもらいたい。また、止まれ標識が設置されている箇所もあるが、自転車通学の中学生も多いため自転車もとまれという標識を追加してほしい。

番号 ⑩ 路線名 大槻多田野線
住所 郡山市大槻町字宮ノ前
変形交差点が複数あり見通しの悪い箇所が多いため、児童が横断する際に危険である。限られた区間にしか歩道が整備されていない。当該箇所はポールが建てられており歩行スペースは確保されているが、池沼の法面のため平坦でなく児童が歩行しにくい環境となっている。

番号 ⑪ 路線名 県道郡山湖南線
住所 郡山市大槻町字上町
県道に出るまでの道路が狭く、県道を横切る際にも交通量が多い為危険である。


番号 ⑫ 路線名 大槻多田野線
住所 大槻町字城ノ内 地内
通学時は右側通行で歩道を通行するが、反対側に歩道がなく、下校時は左側通行になってしまいます。歩道を整備してほしい。

番号 ⑬ 路線名 大槻多田野線
住所 大槻町字上町
県道に出るまでの道路が狭く、県道を横切る際にも交通量が多い為危険である。

番号 ⑭ 路線名 県道 芦ノ口大槻線
住所 大槻町上ノ山
速度超過の車両が多く危険。県道であるが歩行帯と車道の間隔が非常に狭く危険である。


番号 ⑮ 路線名 県道 郡山矢吹線
住所 大槻町殿町内 地内
交通量が多いが歩道がなく危険である。

番号 ⑯ 路線名 南反田殿町店
住所 郡山市大槻町字殿町
カーブで道幅が狭くなっており、見通しも悪く危険。



大槻小学校

下



- — — — — : 通学路
- — — — — : 要対策箇所