


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	1
対策内容	区画線・路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	4
対策内容	

対策前後の状況

対策前



対策後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	5
対策内容	交差点カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	6
対策内容	交差点カラー舗装 区画線

対策前後の状況

対策前





対策後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区	
学校名	郡山市立郡山第五中学校	
箇所番号	7	
対策内容	区画線 カーブミラーの補修 ラバーポールの設置 カラー舗装 停止線の補修	
対策前後の状況		
	対策前	対策後
		
		平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	8
対策内容	グリーンベルトの設置 区画線の補修

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	9
対策内容	歩車道ブロックの切り下げ カーブミラーの角度調整 横断歩道の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	10
対策内容	交差点のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第五中学校
箇所番号	12
対策内容	横断歩道の補修 区画線の補修 交差点滞留部の安全対策の検討

対策前後の状況

対策前



対策後



令和2年度施工