


東芳小学校

①



番号	⑩	路線名	二本松金屋線
住所	郡山市阿久津町字久保		
道幅が狭く車がすれ違えずカーブ手前で待っていることがあり危険。			

番号	①	路線名	二本松金屋線
住所	郡山市阿久津字久保		
交通量が多いことに加え、信号が変わっても右折車両がある。			

番号	⑪	路線名	大間1号線
住所	郡山市阿久津町字大間		
道路がカーブしており、車からも児童から見通しが悪い。冬場は日陰で凍結することもあり危険。			

番号	②	路線名	あぶくま台二丁目宮ノ後線
住所	郡山市安原字宮ノ後		
交通量が多く、緩やかなカーブで坂になっているため、スピードを出している車が多い。			

番号	③	路線名	あぶくま台二丁目宮ノ後線
住所	郡山市阿武隈町一丁目		
変形交差点であり、緩やかな坂になっており、見通しが悪い。			

番号	④	路線名	蒲倉安原線
住所	郡山市蒲倉町字西ノ内		
道路が細く、坂があり、狭い交差点になっている。			

番号	⑥	路線名	二本松金屋線
住所	郡山市安原町字前		
車道と歩道の区別がなく危険。			

番号	⑦	路線名	あぶくま台二丁目宮ノ後線
住所	郡山市あぶくま台一丁目		
多数の児童が通学しているが、横断歩道がなく安全に横断できない。			

番号	⑧	路線名	蒲倉安原線
住所	郡山市あぶくま台二丁目		
変形交差点で見通しが悪く危険。			

- : 通学路
- : 要対策箇所
- : 学校出入口から1km以内の区域

県道 二本松金屋線

東芳小学校

