




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）	
学校名	郡山市立永盛小学校	
箇所番号	1	
対策内容	側溝敷設 路側部のカラー化	
対策前後の状況		
対策前	→	対策後
		
平成26年度施工		

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）	
学校名	郡山市立永盛小学校	
箇所番号	4	
対策内容	区画線 路面標示（減速） カラー舗装（横断歩道）	
対策前後の状況		
対策前		対策後
	➔	
平成26年度施工		

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立永盛小学校
箇所番号	8
対策内容	信号機設置済

対策前後の状況

対策前

対策後



平成24年度施工

## 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立永盛小学校
箇所番号	10
対策内容	側溝整備 区画線の設置 時間帯指定
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
	平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立永盛小学校
箇所番号	11
対策内容	路面標示の設置 停止線の補修

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立永盛小学校
箇所番号	13
対策内容	

対策前後の状況

対策前



対策後



令和2年度施工