


# 柴宮小学校

番号	①	路線名	市道 笹川多田野線
住所	郡山市安積町荒井字柴宮東		
歩道、車道に段差がなく、防護柵もないので危険			
番号	②	路線名	市道 仁池向原田東2号線
住所	郡山市大槻町仁池向		
見通しが悪い交差点で危険			
番号	③	路線名	市道 笹川多田野線
住所	郡山市安積町荒井字大池北		
交通量が多く、信号機もないので横断時危険			
番号	④	路線名	市道 笹川多田野線
住所	郡山市安積町荒井字大池北		
変則交差点、待機場所がない			
番号	⑤	路線名	県道 仁井田郡山線
住所	郡山市安積町荒井字萬海		
T字路交差点。ガードレール、路側帯表示なし。児童の歩行空間なし。			
番号	⑥	路線名	市道久留米四六丁目2号線
住所	郡山市久留米六丁目		
市道から一時停止せずにバイパスへ出る車両が多く、児童が横断時に危険。			
番号	⑦	路線名	国道4号バイパス
住所	郡山市久留米六丁目		
バイパスから市道に入る車が多く、児童が横断時に危険。			
番号	⑧	路線名	市道久留米五丁目大久保線
住所	郡山市久留米五丁目		
見通しの悪い交差点であり、通勤通学時は通行車両が多く危険。			



番号	⑨	路線名	火口内久留米六丁目線
住所	郡山市安積町荒井字大久保		
車両に対し時間帯規制がかけられているが守られていない。制限速度が30kmのスクールゾーンである。道路をカラー化し安全確保してほしい。			
番号	⑩	路線名	柴宮東大久保線
住所	郡山市安積町荒井字大久保		
車両に対し時間帯規制がかけられているが守られていない。制限速度が30kmのスクールゾーンである。道路をカラー化し安全確保してほしい。			
番号	⑪	路線名	大久保久留米六丁目線
住所	郡山市久留米六丁目		
側溝の蓋が無く怪我をする児童がいた。現在はポールが設置され安全は確保されている。			
番号	⑫	路線名	県道 仁井田郡山線
住所	安積町荒井字柴宮		
歩道のない西側を通学しており危険である。			
番号	⑬	路線名	県道 仁井田郡山線
住所	安積町荒井前田		
トラックがスピードによりカーブが曲がり切れず電柱等をなぎ倒す事故が起きている。			
番号	⑭	路線名	市道 笹川多田野線
住所	安積町荒井萬海		
近くに横断歩道がないため、押しボタン式の横断歩道の設置をお願いしたい。			
番号	⑮	路線名	市道 大池北鎗ヶ池線
住所	安積町荒井字鎗ヶ池		
側溝のふたが無い場所があり、通学する児童が足を踏み外して転倒する危険。外側線が消えかけている。			
番号	⑯	路線名	国道4号
住所	安積町荒井字鎗ヶ池		
国道4号と県道仁井田郡山線の交通量の多い交差点で有り追突や右折時の事故が頻繁に発生している			

番号 ⑰ 路線名 久留米二丁目六丁目線  
住所 郡山市久留米六丁目  
令和6年4月、8月の2回、横断中の児童が自動車と接触する事故が発生している。いずれの事故も運転手の前方不注意が原因である。