


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立柴宮小学校
箇所番号	1
対策内容	防護柵設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立柴宮小学校
箇所番号	2
対策内容	交差点内の舗装のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立柴宮小学校
箇所番号	3
対策内容	交差点内の舗装のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立柴宮小学校
箇所番号	4
対策内容	交差点内の舗装のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立柴宮小学校
箇所番号	5
対策内容	路肩拡幅(路側カラー舗装) 区画線 路面標示(減速)

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立柴宮小学校
箇所番号	6
対策内容	路面標示(横断者注意)

対策前後の状況



対策前




対策後



郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）	
学校名	郡山市立柴宮小学校	
箇所番号	7	
対策内容		
対策前後の状況		
対策前		対策後
		
		平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立柴宮小学校
箇所番号	8
対策内容	横断部のカラー舗装・区画線 路面標示(横断者注意) カーブミラー
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
	平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立柴宮小学校
箇所番号	9
対策内容	路面標示・外側線・グリーンベルトの設置 規制の路面標示の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立柴宮小学校
箇所番号	10
対策内容	路面標示・外側線・グリーンベルトの設置 防犯灯の設置

対策前後の状況

対策前







対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）		
学校名	郡山市立柴宮小学校		
箇所番号	11		
対策内容	側溝の蓋掛け（側溝改修） グリーンベルトの設置 通学路の変更		
対策前後の状況			
	対策前		対策後
		➔	
			令和2年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立柴宮小学校
箇所番号	12
対策内容	区画線の補修 信号機の検討

対策前後の状況

対策前



対策後



令和2年度施工


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立柴宮小学校
箇所番号	13
対策内容	防護柵の設置 停止線・横断歩道の補修

対策前後の状況

対策前

対策後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立柴宮小学校
箇所番号	14
対策内容	T字マークの設置 信号機の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立柴宮小学校
箇所番号	17
対策内容	交差点のカラー化 路面標示

対策前後の状況

対策前



対策後



令和7年度施工