

通学路対策箇所図(三和小学校)

番号 ① 路線名 県道三穂田須賀川線
住所 郡山市三穂田町鍋山字向
直線道路が長く、スピードを出しすぎる車が多い。

番号 ② 路線名 県道郡山長沼線
住所 郡山市三穂田町富岡字本郷
見通しが悪く、横断するのに危険である。歩道がなく危険である。

番号 ③ 路線名 寺西北鍛冶内線
住所 郡山市三穂田町富岡字鯨
見通しが悪く、横断するのに危険である。道路幅が狭く、クランクになっているため、見通しが非常に悪い。

番号 ④ 路線名 富岡1号線
住所 郡山市三穂田町富岡字柿ノ口
校門前だがスピードを出す車が多い。横断歩道がなく危険である。

番号 ⑤ 路線名 県道長沼喜久田線
住所 郡山市三穂田町富岡字山寺
交差点において児童が横断する方向に歩行者用信号がなく、危険である。


番号 ⑥ 路線名 県道長沼喜久田線
住所 郡山市三穂田町富岡字鍛冶内
横断歩道がドライバーから認識されず、横断する際に危険である。

番号 ⑦ 路線名 県道 郡山・長沼線
住所 三穂田町富岡字柿ノ口 地内
横断歩道のゼブラ模様がかすれてきており、ドライバーからの視認性が悪い。長沼方面からは、児童が横断する表示(黄色い標識)がない。通学路の表示は学校名の看板の下。

番号 ⑧ 路線名 県道 郡山・長沼線
住所 三穂田町富岡字南森 地内
横断歩道はあるが危険である。信号機の設置要望。

番号 ⑨ 路線名 鍋山八幡線
住所 三穂田町鍋山字四十坦 地内
交差点が二カ所あり、優先方向が違っている。

番号 ⑩ 路線名 県道 郡山・長沼線
住所 三穂田町富岡字台田 地内
カーブのため見通しが悪い。ドライバーへの注意喚起のため路面標示をしてほしい。



--- : 通学路
--- : 要対策箇所
--- : 学校出入口から1 km以内の区域