

# 通学路対策箇所図(河内小学校)

番号 1 路線名 河内郡山線  
住所 郡山市逢瀬町河内字鳥越  
交通量が多い。横断歩道はあるが、カーブが急で見通しが悪い。

番号 2 路線名 長沼喜久田線  
住所 郡山市逢瀬町河内字鍛冶内  
信号機も横断歩道も設置されてあるが、県道が交わる交差点で、交通量が多い。

番号 3 路線名 申久保筑内線  
住所 郡山市逢瀬町河内字藤田  
交通量が多い。西側にカーブがあり、見通しが悪い。

番号 4 路線名 庚垣原河内線  
住所 郡山市逢瀬町河内字原  
交通量が多い。横断歩道はあるが、緩いカーブで見通しが悪い。

番号 5 路線名 河内郡山線  
住所 郡山市逢瀬町河内字筑内  
交通量が多い。道路北側に児童宅があり、横断歩道のないところを毎日横切っている。

番号 6 路線名 河内屋敷1号線  
住所 郡山市逢瀬町河内字屋敷  
道幅が狭い。登校時には、出勤の車が多い。

番号 7 路線名 町東屋敷1号線  
住所 郡山市逢瀬町河内字町東  
児童が通る歩道が途中で65mほど切れており危険な状態である。

