


# 喜久田中学校

中央

- |  |              |     |       |
|--|--------------|-----|-------|
| 番号                                       | ①            | 路線名 | 国道49号 |
| 住所                                       | 郡山市喜久田町堀之内字宮 |     |       |
| 朝夕の交通量が多い。横断する距離が長いので、信号の変わる際は、特に注意を要する。 |              |     |       |
- |                    |                    |     |        |
|--------------------|--------------------|-----|--------|
| 番号                 | ②、⑤                | 路線名 | 空田堂城前線 |
| 住所                 | 郡山市喜久田町堀之内字堂田、字下寺田 |     |        |
| 道路横断する児童が多い。道幅が狭い。 |                    |     |        |
- |   |                 |     |                |
|---|-----------------|-----|----------------|
| 番号  | ③               | 路線名 | 県道荒井郡山線・小段瓶焼場線 |
| 住所  | 郡山市喜久田町堀之内字下上ノ台 |     |                |
| 朝の通勤時、県道の通勤者の交通量が多い。坂になっており自動車のスピードが出やすい。信号機のない交差点を児童が横断する。 |                 |     |                |
- |  |               |     |        |
|--|---------------|-----|--------|
| 番号   | ④             | 路線名 | 小六釜場西線 |
| 住所   | 郡山市喜久田町堀之内字小六 |     |        |
| 横断歩道がないT字路で、交通量が多いため横断時に危険。また、坂道であり見通しも悪い。 |               |     |        |
- |                                |           |     |         |
|--------------------------------|-----------|-----|---------|
| 番号                             | ⑥         | 路線名 | 宮外左工門段線 |
| 住所                             | 喜久田町堀之内字宮 |     |         |
| 道幅が狭く歩道がない。交通量が多く、通学路の路面表示もない。 |           |     |         |
- |   |               |     |        |
|---|---------------|-----|--------|
| 番号  | ⑦             | 路線名 | 空田堂城前線 |
| 住所  | 喜久田町堀之内字堀内 地内 |     |        |
| 朝は通学の時間帯とも重なり、道幅も十分でないことから危険である。両側の白線が消えているので書き直し歩行帯を確保したい。 |               |     |        |

- |   |                |     |         |
|---|----------------|-----|---------|
| 番号  | ⑧              | 路線名 | 下上ノ台1号線 |
| 住所  | 郡山市喜久田町堀之内下上ノ台 |     |         |
| 小・中学生の通学路白線がほぼ消えている状態。車両の通行時、白線があると歩行者の通路の目安になり、白線の引き直しを希望。 |                |     |         |
- |   |                |     |         |
|---|----------------|-----|---------|
| 番号  | ⑨              | 路線名 | 下上ノ台1号線 |
| 住所  | 郡山市喜久田町堀之内下上ノ台 |     |         |
| 校門と市道、それぞれから歩行者、車両が死角となり登下校の時刻帯は出退勤の車両も多く、特に危険である。カーブミラーの設置を希望。 |                |     |         |
- |   |               |     |        |
|---|---------------|-----|--------|
| 番号  | ⑩             | 路線名 | 小段瓶焼場線 |
| 住所  | 郡山市喜久田町堀之内字堂田 |     |        |
| 車が警越西線の下を通過し喜久田中学校前に出てくる際に、横断歩道を渡ろうとしている生徒の姿が見づらいときがある。 |               |     |        |
- |   |                 |     |        |
|---|-----------------|-----|--------|
| 番号  | ⑪               | 路線名 | 小段瓶焼場線 |
| 住所  | 郡山市喜久田町堀之内字下上ノ台 |     |        |
| 降雪時に坂道を下ってくる車がスリップし、停止線で止まれないことがある。滑り止め機能がある舗装にしてほしい。 |                 |     |        |



--- : 要対策箇所