


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立安子島小学校
箇所番号	1
対策内容	交差点カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立安子島小学校
箇所番号	2
対策内容	路面標示(減速) ラバーポール

対策前後の状況


対策前



対策後



平成27年度施工




令和7年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立安子島小学校
箇所番号	3
対策内容	路面標示（通学路）

対策前後の状況

対策前








対策後



令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）		
学校名	郡山市立安子島小学校		
箇所番号	4		
対策内容	道路の狭さく カラー化 止まれの路面標示 交差点コンパクト化の検討 一時停止標識,線の移設検討 路面標示		
対策前後の状況			
対策前		対策後	
		令和4年度施工	
		令和6年度施工	