


通学路対策箇所図 (高瀬中学校)

中央



番号	①	路線名	市道 蛭田上川原線
住所	郡山市田村町金屋字宝蔵		
走行車両の速度が速く危険である。			

番号	②	路線名	国道49号線
住所	郡山市田村町金屋字冬室		
国道の交通量も多く、道路横断するときの青信号が短い。			

番号	③	路線名	県道 二本松金屋線
住所	郡山市田村町金屋字冬室		
変形Y字路交差点が危険である。			

番号	⑤	路線名	市道 南山田水上線
住所	郡山市桜ヶ丘二丁目		
団地内の路地の幅員が狭小で危険。			

番号	⑥	路線名	市道 南山田水上線
住所	郡山市桜ヶ丘二丁目		
団地内の路地の幅員が狭小で危険。			


番号	⑦	路線名	手代木上行合線
住所	郡山市田村町上行合		
路肩が狭く、通学時の交通量が多いため危険。			

番号	⑧	路線名	宿亀河内線
住所	郡山市田村町上行合字沢向		
道路幅員が狭く、通行量が多いため危険。			

番号	⑨	路線名	田道場窪2号線
住所	郡山市田村町手代木字館		
道路幅員が狭く、通行量が多いため危険。			

通学路対策箇所図 (高瀬中学校)

下



番号	④	路線名	県道 須賀川三春線
住所	郡山市田村町小川字田中		
信号機がない交差点で、交通量も多く走行車両の速度も速いため危険。また、歩道がなく危険。			

番号	⑩	路線名	舘田中線 外
住所	郡山市田村町小川		
道路幅員が狭く、通行量が多いため危険。			