


海老根小学校

①



番号	①	路線名	小野郡山線
住所	郡山市中田町海老根字明神前		
交通量が多く、しかも歩道がなくカーブになっているため車が見えにくい。横断時大人がいないと不安である。			

番号	②	路線名	海老根上石線
住所	郡山市中田町海老根字廻り田		
歩道がなく、カーブになっているため車が見えにくい。			

番号	③	路線名	高倉上石線
住所	郡山市中田町海老根字国見		
坂道の続く交差点で、しかも歩道や横断歩道もない。			

番号	④	路線名	逆木権現堂線
住所	郡山市中田町海老根字権現堂		
道路幅が狭く、歩道もないため、車の通過時が危険である。			

番号	⑥	路線名	海老根上石線
住所	郡山市中田町上石字逆木		
車両の交互通行ができないほど幅員が狭く、児童との隔離が十分にできないため危険。			

番号	⑦	路線名	小野郡山線
住所	中田町海老根字欠下		
車両の交互通行ができないほど幅員が狭く、児童との隔離が十分にできないため危険。			

— — — : 通学路
- - - : 要対策箇所
- - - : 学校出入口から1km以内の区域

海老根小学校



番号	⑤	路線名	高倉上石線
住所	郡山市中田町海老根字上石谷津		
特に春は桜見物の観光客の車が多く、しかも歩道や横断歩道もない。			



— — — — — : 通学路
- - - - - : 要対策箇所