


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城中学校
箇所番号	1
対策内容	

対策前後の状況

対策前



対策後




平成12年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城中学校
箇所番号	3
対策内容	路面標示 (減速)

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城中学校
箇所番号	4
対策内容	区画線

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城中学校
箇所番号	5
対策内容	グリーンベルト

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城中学校
箇所番号	6
対策内容	区画線

対策前後の状況

対策前



対策後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城中学校
箇所番号	7
対策内容	ガードパイプ設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城中学校
箇所番号	8
対策内容	交差点のカラー化 路面標示 横断歩道の設置 時間帯進入禁止

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城中学校
箇所番号	10
対策内容	ドットライン

対策前後の状況

対策前



対策後



令和7年度施工