

# 風景貯留管築造工事 工事状況

令和2年8月末 進捗率 約66%

8月は、シールド掘進機※による本掘進(約273m完了)を行いました。  
9月は、引き続き、シールド掘進機による本掘進を行います。



セグメント※搬入状況




セグメント運搬状況



シールド掘進機による掘進状況(セグメント設置)



シールド掘進機による掘進状況(セグメント設置完了)



掘進機※…地中を掘り進むための機械。

セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。