

地震被害物件調書（建物等）に関する被害状況写真



開成館 壁修繕



開成館 壁修繕




開成館 壁修繕



開成館 壁修繕



開成館 壁修繕



開成館 床等木工事



開成館 床等木工事




開成館3階 天井修繕

地震被害物件調書（建物等）に関する被害状況写真



立岩邸 壁修繕



立岩邸 壁修繕



立岩邸 壁修繕




立岩邸 壁修繕



立岩邸 壁修繕



立岩邸 建具修繕



立岩邸 建具修繕



立岩邸 建具修繕

地震被害物件調書（建物等）に関する被害状況写真




立岩邸 建具修繕



立岩邸 建具修繕




立岩邸 建具修繕



立岩邸 建具修繕



立岩邸 柱等修繕



立岩邸 柱等修繕



立岩邸 柱等修繕



立岩邸 柱等修繕


地震被害物件調書（建物等）に関する被害状況写真




安積開拓入植者住宅(旧小山家) 壁修繕



安積開拓入植者住宅(旧小山家) 壁修繕




安積開拓入植者住宅(旧小山家) 壁修繕



安積開拓入植者住宅(旧小山家) 壁修繕



安積開拓入植者住宅(旧小山家) 建具修繕



安積開拓入植者住宅(旧小山家) 建具修繕




安積開拓入植者住宅(旧小山家) 柱修繕

地震被害物件調書（建物等）に関する被害状況写真



安積開拓入植者住宅(旧坪内家) 壁修繕




安積開拓入植者住宅(旧坪内家) 壁修繕




安積開拓入植者住宅(旧坪内家) 壁修繕



安積開拓入植者住宅(旧坪内家) 壁修繕



安積開拓入植者住宅(旧坪内家) 建具修繕



安積開拓入植者住宅(旧坪内家) 建具修繕



安積開拓入植者住宅(旧坪内家) 建具修繕