

台風19号による農作物等の被害状況について（11.7 午前10時現在）

※被害金額・復旧額は、11月7日午前10時現在の被害状況に基づく本市独自の試算による概算額であり、今後の調査や被害報告等により変動いたします。

1 農産物

分類	品目	被害数量	被害内容等	被害金額（千円）	備 考
農産物	水稻	18ha	冠水、泥の流入	18,735	田村町、西田町、富久山町、日和田町
	野菜・果樹等	23ha	冠水、強風による落果・倒木	80,666	阿久津、安原、横川、横塚、田村町、逢瀬町、富久山町、中田町
計				99,401	

2 畜産物

分類	品目	被害数量	被害内容等	被害金額（千円）	備 考
家畜	乳牛	19頭	溺死	6,878	田村町
施設等	牛舎	1棟	冠水	5,000	
計				11,878	

3 農業施設

分類	被害箇所	現地対応	被害内容等	復旧額（千円）	備 考
農道等	264箇所	通行止め等	路面洗掘、法面崩れ、水路閉塞等	816,000	西田町、田村町、中田町、湖南町、片平町、大槻町、三穂田町、逢瀬町、旧市内
農業用施設	36箇所		護岸崩壊、揚水機破損	570,000	田村町「頭首工4箇所」 湖南町「頭首工1箇所」 田村町「揚水機1箇所」 西田町「揚水機2箇所」
ため池	15箇所	排水対応	堤体崩れ等	105,000	安積町「防重：道伝池」 中田町「永田池」 三穂田町「高野池」
農 地	406箇所		土砂堆積、畦畔崩壊等	899,000	田村町、三穂田町、大槻町、富久山町、湖南町、逢瀬町、中田町、旧市内
小計	721箇所			2,390,000	郡山市分
その他	48箇所		水路、道路、揚水機の破損	103,000	東部土地改良区、安積疏水土地改良区
郡山市合計	769箇所			2,493,000	

4 林 道

路線	被害箇所	現地対応	被害内容等	復旧額（千円）	備 考
18路線	34箇所	通行止め等	路面洗掘、法面崩れ	9,312	逢瀬町、湖南町、田村町、中田町

5 その他農業施設等

分類	品目	被害数量	被害内容等	被害金額（千円）	備 考
施設等	菌床シイタケ栽培施設	1 箇所	作業棟 1 棟、パイプハウス 8 棟倒壊	6,410	日和田町 (菌床シイタケ分は含まず)
	穀物乾燥調整施設	1 棟	施設の一部損壊	6,000	日和田町
	パイプハウス	2棟	倒壊、及び一部損壊	20	旧市、田村町
	木材加工施設	2器	浸水による木材加工機器の故障	調査中	田村町
機械等	コンバイン トラクター等	10台	冠水	8,850	日和田町、喜久田町
計				21,280	

被害金額合計		2,634,871	
--------	--	-----------	--

- 市内防災重点ため池135箇所の緊急点検が終了(10/18) 安積町「道伝池」を除く134箇所の「異常なし」を確認。
 【内訳】 市管理：94箇所 安積疏水土地改良区管理：4箇所 郡山市東部土地改良区管理：37箇所
 ※「道伝池」は堤体に「変形」が確認されており、現在、低水管理により監視、経過観察している。
 ※緊急点検に際しては、述べ10名の県職員員の応援を受けた。