

令和元年発生台風19号災害復旧状況(令和2年7月13日(月)13時30分現在)

(箇所)

	施設名	被災内容 (原形復旧)	被災箇所	取下げ (自力復旧)	復旧済	工事中 (執行伺)	合計	備 考
農 地	田・畑	畦畔復旧(崩落・流出等)、土砂堆積等	673	32	5	123	160	
農業用 施設	揚水機	ポンプ破損 電気設備破損等	7	0	6	1	7	ポンプは全て復旧済(揚水可能)
	道路	路面破損、路肩崩落及び土砂崩落等	324	4	59	19	82	
	水路	水路損傷・流失及び土砂による閉塞等		5	35	26	66	
	頭首工	ゲート損傷による機能消失、前後護岸流失等	5	0	2	0	2	取水は全箇所可能
	ため池	堤崩落等	1	0	0	1	1	
		合 計	1,010	41	107	170	318	復旧率 148/1010=0.15
				148		【復旧率】 148/1,010×100=14.7% (執行率) 318/1,010×100=31.5%		