


通学路対策箇所図(金透小学校)



- | | | | |
|----|---|-----|------------|
| 番号 | ① | 路線名 | 県道郡山湖南線 |
| 住所 | 郡山市堂前町 | | |
| | 交通量が多いことに加え、道路線形が悪く車が見えにくい。 | | |
| 番号 | ② | 路線名 | 堂前町虎丸町線 |
| 住所 | 郡山市堂前町 | | |
| | 正門前の市道が狭く、急な坂道になっており危険。 | | |
| 番号 | ③ | 路線名 | 清水台一長者一丁目線 |
| 住所 | 郡山市堂前町 | | |
| | 交通量が多いが、横断歩道がないため危険。 | | |
| 番号 | ④ | 路線名 | 清水台一長者一丁目線 |
| 住所 | 郡山市堂前町 | | |
| | 交通量が多く、送迎された児童が駐車場から校舎側へ横断する際に危険。 | | |
| 番号 | ⑤ | 路線名 | 清水台一長者一丁目線 |
| 住所 | 郡山市堂前町 外 | | |
| | 朝は自動車の通行量が多い、右側の見通しが悪いため停止線で止まらない車が多い。カラー舗装や横断歩道が劣化しており、見づらくて危険である。 | | |
| 番号 | ⑥ | 路線名 | 清水台一長者一丁目線 |
| 住所 | 郡山市堂前町 | | |
| | 横断歩道があるが、スピードを出したまま通過する車が多く危険である。 | | |
| 番号 | ⑦ | 路線名 | 清水台一長者一丁目線 |
| 住所 | 郡山市麓山一丁目 | | |
| | 道路が狭いが交通量が多く危険である。 | | |
| 番号 | ⑧ | 路線名 | 県道 須賀川二本松線 |
| 住所 | 本町一丁目 地内 | | |
| | 途中から道幅が狭くなっており、自転車の通行量も多く危険 | | |
| 番号 | ⑨ | 路線名 | 郡山湖南線 |
| 住所 | 麓山一丁目 地内 | | |
| | スピードを出す車が多く、歩道がないため危険。 | | |
| 番号 | ⑩ | 路線名 | 清水台一長者一丁目線 |
| 住所 | 麓山一丁目 地内 | | |
| | 車通りが多く、朝は自転車も多く通る交差点であり、信号もないので危険である。 | | |
| 番号 | ⑪ | 路線名 | 清水台一長者一丁目線 |
| 住所 | 麓山一丁目 地内 | | |
| | 車通りが多いT字路交差点に横断歩道があり、信号もないので危険である。 | | |