

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	1
対策内容	ポストコーンの設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	2
対策内容	歩道補修
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
	平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	4
対策内容	区画線 カーブミラー

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	6
対策内容	交差点内カラー舗装 カーブミラー

対策前後の状況

対策前



対策後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	7
対策内容	区画線 路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	8
対策内容	外側線（破線） 交差点のカラー化 ラバーポールの増設 横断歩道標識のオーバーハング化
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
平成26年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	9
対策内容	カーブミラーの設置 カラー舗装 防犯灯の設置
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
	平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立開成小学校
箇所番号	11
対策内容	路面標示 ゼブラ帯の設置

対策前後の状況

対策前



対策後

