


# 通学路対策箇所図(小山田小学校)



番号 ⑪ 路線名 向館庚坦原線  
住所 大槻町小山田西4 地先  
車両の抜け道となっていて、通行量が多い。そのため、すれ違う際に車両がボールとボールの間に入り込むため危険である。

番号 ⑫ 路線名 大徳南小山田西線  
住所 郡山市富田町字大徳南 地内  
見通しは良いが、登下校時の交通量は多く高速で通行する車も目立つことから、減速等注意喚起及び時間帯規制が必要。

番号 ⑬ 路線名 土瓜5号線  
住所 大槻町土瓜  
時間帯規制がなく、通学時間帯に抜け道として利用する車が多く危険。時間帯規制や時間帯一方通行ゾーン設置等をしてほしい。

番号 ⑭ 路線名 向館庚坦原線  
住所 郡山市富田町字大徳南 地内  
通勤時間帯には、交通量が非常に多く危険

番号 ⑮ 路線名 六角北西高森線  
住所 郡山市片平町字出警東 地内  
道幅が狭く危険だと住民から要望があった

番号 ⑯ 路線名 下篠林小割林線  
住所 郡山市大槻町字下篠林 地内  
道の狭い住宅地で、家屋等により見通しが悪い。注意喚起の標示をつけてほしい。

番号 ① 路線名 大徳南小山田西線  
住所 郡山市富田町字大徳南  
交通量が多く、横断歩道を渡るのに時間がかかる。

番号 ② 路線名 向館庚坦原線  
住所 郡山市大槻町字六角北  
横断歩道はあるが交通量が多く、横断できない。待機スペースがなく危険。

番号 ③ 路線名 土瓜六角線  
住所 郡山市大槻町字六角  
横断歩道もなく、朝晩の車の数も比較的多い。

番号 ④ 路線名 向館庚坦原線  
住所 郡山市片平町字釜場 地内  
歩道もなく、通行量が多いため危険。

番号 ⑤ 路線名 前田新蟻塚線  
住所 郡山市片平町字釜場 地内  
幅員が狭いため、通学時に車両と児童の十分な距離が取れず危険。

番号 ⑥ 路線名 前田木宮東線  
住所 郡山市片平町字新蟻塚 地内  
幅員が狭く、側溝に蓋がなく危険。

番号 ⑦ 路線名 前田木宮東線  
住所 郡山市片平町字新蟻塚 地内  
交通量が多く、スピードを出す車が多い。

番号 ⑧ 路線名 土瓜六角線  
住所 郡山市大槻町土瓜 地内  
橋の上が狭く、通学時に車が通る際危険である。

番号 ⑨ 路線名 六角1号線  
住所 郡山市大槻町六角 地内  
グリーンベルトを設置してほしい。

番号 ⑩ 路線名 六角6号線  
住所 大槻町字六角 地内  
歩道はなく、児童は側溝の上を一列に並んで、登校している。速度制限の表示が道路にプリントされていない。

--- : 通学路  
--- : 要対策箇所  
--- : 学校出入口から1km以内の区域