


通学路対策箇所図(大成小学校)



番号	①	路線名	荒井堤線
住所	郡山市大槻町字南反田		
細い道路と二車線の道路の交差点。交通事故が多い。			

番号	②	路線名	島二丁目16号線
住所	郡山市鳴神一丁目(島跨道橋)		
交通量が非常に多い。点滅信号があるが、無視する車もある。			

番号	③	路線名	静町北ノ林線
住所	郡山市大槻町字北ノ林		
六又で交差していて、信号がないため、危険である。			

番号	④	路線名	台新一島二丁目4号線
住所	郡山市島二丁目		
細い道が交わり事故が多い			

番号	⑤	路線名	北八耕地大六田線
住所	郡山市大槻町北中野 地内		
道路を横断する際に見通しが悪い。			

番号	⑥	路線名	北ノ林中野二丁目線
住所	大槻町北ノ林		
側溝に一部蓋がなく、車道に出て通学する場所があり危険。			

番号	⑦	路線名	鳴神三丁目堤三丁目線
住所	鳴神三丁目 地内		
交通量が非常に多く危険。			

- - - : 通学路
- - - : 要対策箇所
- - - : 学校出入口から1 km以内の区域