


通学路対策箇所図 (郡山第二中学校)

右



通学路対策箇所図 (郡山第二中学校)

中央



番号	1	路線名	虎丸町久保田線
住所	郡山市神明町		
交通量が多く、見通しも悪い。			

番号	2	路線名	河内郡山線
住所	郡山市長者町一丁目		
交通量が多く、危険な交差点である。			

番号	3	路線名	赤木町朝日二丁目線
住所	郡山市赤木町		
一方通行であるが、交通量も多く、道幅も狭い。			

番号	4	路線名	若葉桑野線
住所	郡山市菜根三丁目		
交通量が多く、危険な交差点である。			

番号	5	路線名	郡山湖南線
住所	郡山市堂前町		
カーブで見通しが悪い。交通量も多い。			

番号	6	路線名	国道4号
住所	郡山市清水台二丁目		
地下道内が暗く、夕方下校時に安心して利用できない。			

番号	10	路線名	長者二丁目桃見台1号線
住所	郡山市神明町		
北側: 通学時に児童が交差点部の電柱の陰になるため、横断時に危険。 南側: 東側を歩く際、横断歩道が無く危険。			

番号	11	路線名	大町一桑野二丁目線
住所	郡山市神明町		
一時停止の標識がなく、見通しが悪い ため横断時に危険。			

——— : 要対策箇所

内環状線

国道4号


郡山駅

県道 河内郡山線

県道 郡山湖南線

通学路対策箇所図（郡山第二中学校）

白岩



番号	7	路線名	下白岩舞木線
住所	郡山市舞木町字岩ノ作		

踏切付近や団地入り口付近は、カーブが多く、見通しも悪い。

番号	8	路線名	下白岩舞木線
住所	郡山市白岩町字柿ノ口		

頂上でカーブし、五叉路で道幅が狭い。見通しも悪い。

番号	9	路線名	郡山大越線
住所	郡山市白岩町字柿ノ口		

歩道がないところがある。大型車がスピードを出して走行する。

○ : 要対策箇所