


通学路対策箇所図(東芳小学校)

①



番号 ① 路線名 二本松金屋線
住所 郡山市阿久津字久保
交通量が多いことに加え、信号が変わっても右折車両がある。

番号 ② 路線名 あぶくま台二丁目宮ノ後線
住所 郡山市安原字宮ノ後
交通量が多く、緩やかなカーブで坂になっているため、スピードを出している車が多い。

番号 ③ 路線名 あぶくま台二丁目宮ノ後線
住所 郡山市阿武隈町一丁目
変形交差点であり、緩やかな坂になっており、見通しが悪い。

番号 ④ 路線名 蒲倉安原線
住所 郡山市蒲倉町字西ノ内
道路が細く、坂があり、狭い交差点になっている。

番号 ⑦ 路線名 あぶくま台二丁目宮ノ後線
住所 郡山市あぶくま台一丁目
多数の児童が通学しているが、横断歩道がなく安全に横断できない。

番号 ⑧ 路線名 蒲倉安原線
住所 郡山市あぶくま台二丁目
変形交差点で見通しが悪く危険。

番号 ⑩ 路線名 二本松金屋線
住所 郡山市阿久津町字久保
道幅が狭く車がすれ違えずカーブ手前で待っていることがあり危険

—— : 通学路
—— : 要対策箇所
- - - : 学校出入口から1km以内の区域

県道 二本松金屋線

通学路対策箇所図(東芳小学校)

②

