


通学路対策箇所図(富田東小学校)



番号 ① 路線名 桑野日和田線 住所 郡山市富田町字田向 踏切内の道路幅員が狭く、見通しが悪い。	番号 ⑫ 路線名 首路四十坦2号線 住所 郡山市富田町字音路 車両交通量が多く、道路が狭く歩車分離できないため危険である。
番号 ② 路線名 日吉ヶ丘四十坦線 住所 郡山市喜久田町字四十坦 住宅が線路・踏切の近くにあり危険の認識が甘い。	番号 ⑬ 路線名 四十坦入ノ内線 住所 郡山市喜久田町字四十坦 線路と道路の間にフェンスがなく、とても危険。
番号 ③ 路線名 安積疎水 住所 郡山市喜久田町字入ノ内 線路、住宅にそって水路(安積疎水)があり、水の流れも悪い。	番号 ⑭ 路線名 天神林行人田2号線 住所 郡山市富田町北向 地内 道幅が狭く、見通しが悪い。中学生も多く通るため、自動車に接触する危険がある。
番号 ④ 路線名 富田前田沢線 住所 郡山市喜久田町字赤沼向 交通量が多いが歩道がない。	番号 ⑮ 路線名 四十坦北原線 住所 郡山市喜久田町字四十坦 地内 止まれの規制がなく車が減速せず交差点に進入してくる。車同士の事故も多く危険である。
番号 ⑤ 路線名 富田前田沢線 住所 郡山市喜久田町字赤沼向 交通量が多いが歩道がない。	番号 ⑯ 路線名 並木片平線 住所 喜久田町字寺久保 地内 止まれの標識等もなく、自動車が減速せずに進入してくる。車通しの事故も多く大変危険である。
番号 ⑥ 路線名 首路四十坦2号線 住所 郡山市喜久田町字入ノ内 交通量が多く、児童が多数利用しているが歩道がない。	番号 ⑰ 路線名 日吉ヶ丘四十坦線 住所 喜久田町字寺久保 地内 横断歩道が消えかかっている危険。
番号 ⑦ 路線名 桑野日和田線 住所 郡山市富田町字音路 道路幅員が狭いため自動車の通行時、児童が一時退避しながら通学している。	番号 ⑱ 路線名 入ノ内上尾池線 住所 喜久田町字赤沼向 地内 道路幅員が狭く、朝は車の交通量も多く危険である。
番号 ⑧ 路線名 備前館一不動前一丁目1号線 住所 郡山市富田町字不動前一丁目 幅員が狭く、交通量が多い。	番号 ⑲ 路線名 入ノ内10号線 住所 喜久田町字入ノ内 地内 幅員が狭く見通しが悪いが、車の通過速度が速い
番号 ⑨ 路線名 三御堂池ノ上線 住所 郡山市富田町字東一丁目 自動車が減速せずに左折レーンに入るため危険。	番号 ⑳ 路線名 三御堂池ノ上線 住所 名郷田二丁目 地内 横断歩道や一時停止の標識が欲しい
番号 ⑩ 路線名 天神林行人田線 住所 郡山市富田町字天神林 信号がなく危険である。	番号 ㉑ 路線名 県道 荒井郡山線 住所 八山田西一丁目 地内 一時停止の明確な標示がなく、横断歩道が消えかかっている
番号 ⑪ 路線名 区画整理地内 住所 郡山市喜久田町字遠北原 車両同士の出会い頭事故が多い。	番号 ㉒ 路線名 県道 荒井郡山線 住所 喜久田町字遠北原 地内 一時停止の明確な標示がなく、横断歩道もないので設置してほしい
番号 ⑫ 路線名 入ノ内上尾池線 住所 郡山市喜久田町字入ノ内 道路幅員が狭く歩道がない。磐越西線沿いに柵やガードレールがない。	番号 ㉓ 路線名 富田東一丁目20号線 住所 富田東一丁目 地内 歩道や縁石はあるが交通量が多い。交差点には横断歩道がなく、横断する時に危険である。

番号 ⑦ 路線名 県道荒井郡山線
住所 東原一丁目 地内
幹線道路で車両がスリップし、歩道を歩く登校班の列に突っ込む事故が発生した。

番号 ⑮ 路線名 三御堂池ノ上線
住所 富田町字町田 地内
道路の両脇が段差等で危険である。交通量も多いためガードレールが必要。

番号 ⑯ 路線名 新屋敷一町東一丁目1号線
住所 富田町字町田 地内
狭い道路のわりに交通量が多い。道路の両脇に歩行帯や色別なし。歩行する時に危険である。

— : 通学路
- - - : 要対策箇所
- - - : 学校出入口から1km以内の区域