

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	1
対策内容	路肩部のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	2
対策内容	路面のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	3
	防護柵の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	5
対策内容	路肩部のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	6
対策内容	横断側溝敷設 交差点内のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	7
対策内容	交差点内のカラー化 防護柵、発光鋏設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	8
対策内容	通学路変更のため対策なし

対策前後の状況

対策前

対策後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	17
対策内容	グリーンベルト、外側線（音）、路面標示、カーブミラーの設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	18
対策内容	蓋の設置 横断歩道前後のカラー舗装 信号機の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	19
対策内容	グリーンベルト 蓋の交換

対策前後の状況

対策前



対策後



令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	21
対策内容	外側線の補修 転落防止柵の設置 歩道改良の検討（一部）
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
令和2年度施工	