



通学路対策箇所図（安積第二中学校）

左上



通学路対策箇所図 (安積第二中学校)

中央



番号	①	路線名	安積成田線
住所	郡山市成田字畑山29-4地先		
交通量が多い交差点であるが、信号機がなく危険			

番号	②	路線名	安積成田線
住所	郡山市成田字北山崎18-3地先		
歩道が狭く、歩行者と自転車の接触が多い。カーブから下り坂になり、見通しが悪い。			

番号	③	路線名	笹川野田線
住所	郡山市笹川字四角坦		
安積こ道橋付近の交差点は、形状も複雑で自転車との接触事故が多い			

番号	④	路線名	安積成田線
住所	郡山市成田字畑山		
交差点に信号機が無く危険			

番号	⑤	路線名	県道 仁井田郡山線
住所	郡山市成田字畑形		
交差点に信号機が無く危険			

番号	⑥	路線名	県道 仁井田郡山線
住所	郡山市成田字漆山		
両側歩道区間に横断歩道がなく危険。			

番号	⑦	路線名	県道 仁井田郡山線
住所	郡山市安積町成田字漆山		
車のスピードが速く横断するとき危険。			

番号	⑧	路線名	安積成田線
住所	郡山市安積町長久保二丁目		
車と自転車の事故があり危険。			

番号	⑨	路線名	仁井田郡山線
住所	郡山市安積町成田字兎田向		
学校前の横断歩道の見通しが悪く、危険である。			

番号	⑩	路線名	北山崎兎田向線
住所	郡山市安積町成田字柳山		
通行してくる生徒が多いが、トラックも頻繁に通る、道も狭く危険である。			

番号	⑪	路線名	笹川川田線
住所	郡山市安積町笹川字明見前		
下り坂で細い道路から少し幅が広くなり、車のスピードも出しがちになり、危険である。			

通学路対策箇所図 (安積第二中学校)

左下

