

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	1
対策内容	交差点内の路面のカラー化

対策前後の状況

対策前





対策後






平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	2
対策内容	カラー舗装・側溝の蓋掛け 区画線 減速マーク
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
	平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）	
学校名	郡山市立安積第二中学校	
箇所番号	3	
対策内容	交差点内の路面のカラー化	
対策前後の状況		
対 策 前		対 策 後
		
平成30年度施工		

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	4
対策内容	交差点内の路面のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	10
対策内容	路面標示の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和5年度施工