


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	1
対策内容	

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	2
対策内容	カラー舗装(横断歩道) 区画線・路面標示（減速）

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	3
対策内容	区画線・路面標示（減速）

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	4
対策内容	横断歩道前のカラー舗装 ポストコーン設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	5
対策内容	交差点内のカラー舗装 路面標示（横断者注意）

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	6
対策内容	区画線・路面標示(減速) 路肩拡幅（側溝敷設） 側溝蓋修繕

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	7
対策内容	交差点内カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	9
対策内容	外側線

対策前後の状況

対策前



対策後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立穂積小学校
箇所番号	10
対策内容	外側線 時間帯進入規制

対策前後の状況

対策前






対策後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）	
学校名	郡山市立穂積小学校	
箇所番号	11	
対策内容	ガードレールの設置 路面標示 中央線 ダイヤマークの補修	
対策前後の状況		
対策前		対策後
		
平成30年度施工		