


通学路対策箇所図(多田野小学校)

①



番号 ⑨ 路線名 南原宮南線
住所 逢瀬町多田野字寺向 地内
家が建て込んでおり狭い道路が多く見通しも悪いので危険である。

番号 ⑩ 路線名 県道 長沼喜久田線
住所 逢瀬町多田野字西久保
スピードを上げて通る車が多いので危険である。

番号 ⑪ 路線名 県道 長沼喜久田線
住所 逢瀬町多田野字馬捨場
スピードを上げて通る車が多いので危険である。

番号 ⑬ 路線名 県道 郡山湖南線
住所 逢瀬町多田野字北大界
朝の交通量が多く、スピードが出やすく危険である。横断歩道の手前に注意喚起する標識等がほしい。

番号 ⑭ 路線名 浄土松南大界線
住所 逢瀬町多田野字南大界
道幅が狭く、歩道がないので登下校時に注意が必要。

番号 ① 路線名 郡山湖南線
住所 郡山市逢瀬町多田野字十文字
交通量が多く、緩やかなカーブが続いて見通しが悪い。

番号 ② 路線名 郡山湖南線
住所 郡山市逢瀬町多田野字寺向
交通量が多く、緩やかなカーブが続き見通しが悪い。

番号 ④ 路線名 南原宮南線
住所 郡山市逢瀬町多田野字寺向
家が建て込んでおり狭い道が多く見通しも悪いので危険である。

番号 ⑤ 路線名 多田野1号線
住所 郡山市逢瀬町多田野字本郷
家が建て込んでおり狭い道が多く見通しも悪いので危険である。

番号 ⑥ 路線名 郡山湖南線
住所 郡山市逢瀬町多田野字南大界
学校前バス停の歩道が狭く、ガードレールもない。交通量が多く危険。

——— : 通学路
——— : 要対策箇所
——— : 学校出入口から1 km以内の区域

県道 長沼喜久田線

通学路対策箇所図(多田野小学校)

②

