


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	1
対策内容	薄層カラー舗装 グリーンベルト 区画線

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	2
対策内容	カラー舗装 区画線

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	3
対策内容	区画線・路面標示（減速） 速度50キロ規制実施

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区（喜久田町）	
学校名	郡山市立喜久田小学校	
箇所番号	4	
対策内容	薄層カラー舗装 区画線等 速度50キ口規制実施	
対策前後の状況		
対策前		対策後
	→	
平成25年度施工		

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	5
対策内容	外側線の補修 路面標示の設置 停止線 横断歩道の補修

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	8
対策内容	薄層カラー舗装 グリーンベルト

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	10
対策内容	側溝敷設

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	11
対策内容	通学路看板の設置 外側線補修 グリーンベルト・イメージハンブ

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	13
対策内容	路面標示の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和元年度施工