対策後に再度点検した場合はC: CheckにOCheck後、改善した場合はA: ActionにO

対 策 一 覧 表

【喜久田中学校】 (住所:郡山市喜久田町堀ノ内字下上ノ台19)

令和6年3月現在

<u>【喜ク</u>	(田中学	!校】	(住所:郡山市喜久田町堀ノ内字下上ノ台19)							节和6年3月現在				
番号	種別	路線名	箇所名・住所			坦华,各岭市泰	点検	计符中部/中/	事業	対策	事業の進捗状況			
			固	听右"往 ∭		現状・危険内容	年度	対策内容(案)	主体	年度	Р	D	CA	備考
1	国道	国道49号	郡山市 喜久田	町 堀之内	字宮	朝夕の交通量が多い。横断する距離が長く、信号の変わる際は、特に注意。	H25	歩行者用信号機秒数見直し 検討中	公安	H26	0	0	0	
2	市道	杢田堂城前線	郡山市 喜久田	町 堀之内	字 堂田	道路横断する児童が多い。道幅が狭い。	H24	薄層カラー舗装・路面カラー 塗装・区画線等	市	H25	0	0	0	大橋北側
3	市道	県道荒井郡山線 小段瓶焼場線	郡山市 喜久田	町 堀之内	字 下上ノ台	朝の通勤時、県道の交通量が多い。坂で自動車のスピードが出やすい。信号機のない 交差点を児童が横断する。	H24•H26	薄層カラー舗装・区画線等	市	H25	0	0	0	アンケート実 施
4	市道	小六釜場西線	郡山市 喜久田	町 堀之内	字 小六	横断歩道が無いT字路で、交通量が多いため、横断時に危険。また、坂道であり見通しも悪い。	H26	横断歩道設置、ガードレー ル移設、区画線	市	H29	0	0	0	横断歩道設 置不可
5	市道	杢田堂城前線	郡山市 喜久田	、田 町 堀之内	字 下寺田	道路横断する児童が多い。道幅が狭い。	H27	親柱部分撤	市	H27	0	0	0	大橋南側
								路面カラー塗装、グリーンベ ルト	市	H29	0	0		大橋南側
								通学路表示看板	市		0			大橋南側
							H27	横断步道設置	公安	H28	0	0		大橋南側
6	市道	宮外左工門段線	郡山市 喜久田	町 堀之内	字宮	道幅が狭く歩道がない。交通量が多く、通学路の表示もない。	H28	外側線新設	市	H28	0	0	0	
7	市道	杢田堂城前線	郡山市 喜久田	町 堀之内	字 堀之内	朝は通学の時間帯とも重なり、道幅も十分でないことから危険である。両側の白線が消えないことから発達である。両側の日線が消え	H29	区画線の補修	市	H29	0	0	00)
	市道					ているので書き直し歩行帯を確保したい。	H29	横断歩道の設置	公安	R1	0			対応不可
8	市道	下上ノ台1号線	郡山市 喜久田	町 堀之内	字 下上ノ台	小・中学校の通学路になっているが、白線が 消えている。白線の引き直しを希望する。	H30	外側線の補修 グリーンベ ルトの設置	市	R1	0	0		
9	市道	下上ノ台2号線	郡山市 喜久田	町 堀之内	字 下上ノ台	見通しが悪く危険		カーブミラー設置			0			教育総務部 で検討
			郡山市	町	字									
			郡山市	町	字									
			郡山市	町	字									
			郡山市	町	字									
			郡山市	町	字						Щ	\perp		
			郡山市	町	字						Щ		\perp	
			郡山市	町	字						Ш	\Box		
			郡山市	町	字									