

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田中学校
箇所番号	1
対策内容	歩行者用信号機の秒数見直しを検討する

対策前後の状況

対策前



対策後



信号機調整
実施


平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田中学校
箇所番号	2
対策内容	薄層カラー舗装・路面カラー塗装 区画線

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田中学校
箇所番号	3
対策内容	薄層カラー舗装 区画線

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田中学校
箇所番号	4
対策内容	横断歩道設置 ガードレール設置 区画線

対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田中学校
箇所番号	5
対策内容	親柱部分撤 横断歩道設置 路面カラー塗装・グリーンベルト・通学路標示看板

対策前後の状況

対策前



対策後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田中学校
箇所番号	6
対策内容	親柱部分撤 横断歩道設置 路面カラー塗装・グリーンベルト・通学路標示看板
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
平成28年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田中学校
箇所番号	7
対策内容	親柱部分撤 横断歩道設置 路面カラー塗装・グリーンベルト・通学路標示看板

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田中学校
箇所番号	8
対策内容	グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和元年度施工