


# 行健小学校

中央

番号 ①	路線名 国道288号線 (全般)	住所 郡山市富久山町福原字陣場 外	交通量が非常に多い。飛び出しが多い。児童と車の衝突あり
番号 ②	路線名 我妻久保田線	住所 郡山市富久山町久保田字久保田201	過去に事故あり。見通しが悪く交通量も多い。
番号 ③	路線名 陣場1号線・宮田東苗内線	住所 郡山市富久山町福原字陣場196-1・字東苗内36-7	踏切進入注意。過去に事故あり。置き石などのいたずら防止策必要。
番号 ④	路線名 県道郡山大越線	住所 郡山市富久山町久保田字宮田1-1 外	過去に児童と車の衝突あり。交通量多く、青信号でも要注意。
番号 ⑤	路線名 岡ノ城東線	住所 郡山市富久山町久保田字久保田8-3	見通しが悪い。過去に車との追突事故あり。
番号 ⑥	路線名 県道須賀川・二本松線 (全般)	住所 郡山市富久山町久保田字久保田 外	過去に児童と車の衝突あり。交通量多く、青信号でも要注意。
番号 ⑦	路線名 国道288号線	住所 郡山市富久山町福原字東苗内36-1	交通量が多い。押しボタン式の信号があるが、時間が短い。歩道部分を歩いていると通学の自転車が危険である。
番号 ⑧	路線名 道ノ窪乙路線	住所 郡山市富久山町福原字鳴伊賀 地内	幅員が極小で、車両の擦れ違いにも支障をきたす。車両と歩行者との隔離が十分でない。
番号 ⑨	路線名 国道288号	住所 郡山市富久山町久保田字前田	通勤ラッシュと児童横断が重なり渋滞を引き起こす。
番号 ⑩	路線名 我妻2号線	住所 郡山市富久山町久保田字境田	JR横断地下道の出入り口部で変則交差点である

番号 ⑪	路線名 国道288号	住所 富久山町福原字塩島 地内	日東紡の入り口が広く、車の出入りが激しいため危険である。
番号 ⑫	路線名 三御堂久保田線	住所 郡山市富久山町久保田字三御堂	二車線道路が狭くなる。交通量も多く歩道が無いので歩行が大変危険である。
番号 ⑬	路線名 上野愛宕線	住所 郡山市富久山町久保田字久保田	道路脇の河川にはガードレールが設置されているが道幅が狭く交通量も多い為、危険である。
番号 ⑭	路線名 市道久保田前田1号線	住所 富久山町久保田字前田	変則的な五差路になっており大型車両の通行が多く複雑で危険である。
番号 ⑮	路線名 岡ノ城東線	住所 富久山町福原一里垣	見通しはいいが、長い直線で通過車両の速度も速く危険。抜け道としての利用も多い。
番号 ⑯	路線名 宮田東苗内線	住所 富久山町久保田字宮田	車両士の衝突事故が多い。一時停止、減速等の注意喚起や横断歩道などの対策が必要。



——— : 通学路  
- - - - : 要対策箇所  
- - - - : 学校出入口から  
 1 km以内の区域

# 行健小学校

下

