

対 策 一 覧 表

【行健小学校】

(住所:郡山市富久山町久保田字空谷地23-1)

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況						
									P	D	C	A	備考		
1	国道	国道288号線 全般	郡山市 富久山 町 福原 字 陣場 外	交通量が非常に多い。飛び出しが多い。児童と車の衝突あり											
2	市道	我妻久保田線	郡山市 富久山 町 久保田 字 久保田201	過去に事故あり。見通しが悪く交通も多い。	H24	防護柵設置	市	H25	○	○	○	○			
						路面カラー舗装	市	H26	○	○					
						ポストコーン・カーブミラー	市	H29	○	○					
3	市道	陣場1号線 宮田東苗内線	郡山市 富久山 町 福原字陣場196-1 福原字東苗内36-7	踏切進入注意。過去に事故あり。置き石などのいたずら防止策必要。		カラー舗装	市								
4	県道	県道郡山大越線	郡山市 富久山 町 久保田 字 宮田1-1 外	過去に児童と車の衝突あり。交通も多く、青信号でも要注意。											
5	県道	岡ノ城東線	郡山市 富久山 町 久保田 字 久保田8-3	見通しが悪い。過去に車との追突事故あり。											
6	県道	県道須賀川二本松線 全般	郡山市 富久山 町 久保田 字 久保田 外	交通量が非常に多い。歩道との分離柵はあるが危険である。	H24	交差点改良(福原交差点)	県	H26調査開始	○	—	○	—	対応不可		
7	国道	国道288号線	郡山市 富久山 町 福原 字 東苗内36-1	交通量が多い。押しボタン式の信号があるが、時間が短い。歩道部分を歩いていると通学の自転車が危険である。					○						
8	市道	道ノ窪乙路線	郡山市 富久山 町 福原 字 鳴伊賀	幅員が極小で、車両のすれ違いにも支障をきたす。車両と歩行者との離隔が十分でない。	H26	側溝改修、路肩のカラー塗装、電柱移設	市	H30	○	○	○				
9	国道	国道288号線	郡山市 富久山 町 久保田 字 前田	通勤ラッシュと児童横断が重なり渋滞を引き起こす。	H27	通学路標識	市		○						
10	市道 市道	我妻2号線	郡山市 富久山 町 久保田 字 境田	JR横断地下道の出入口部で変則交差点であるが横断歩道が無くて危険である。	H28	路面標示補修、ドットライン新設	市	H28	○	○	○				
						横断歩道補修	公安	H28	○	○					
						交差点のカラー化 カーブミラーの設置	市	R1	○	○	○	○			
11	国道	国道288号線	郡山市 富久山 町 福原 字 塩島	日東紡の入り口が広く、車の出入りが激しいため危険である。	H28	外側線の補修、歩道部のカラー化(日東紡と協議)	県	H28	○	○	○				
12	市道	三御堂久保田線	郡山市 富久山 町 久保田 字 三御堂	二車線道路が突然一車線よりも狭くなり、交通量も多く歩道が無いので歩行が大変危険である。	H29	道路改良の整備	市	R4	○						
13	市道	上野愛宕線	郡山市 富久山 町 久保田 字 久保田	道路脇の河川にはガードレールが設置されているが道幅が狭く交通量も多い為、危険である。	H29	交差点のカラー化 カーブミラーの設置	市	R4	○	○					
14	市道 市道	久保田前田1号線	郡山市 富久山 町 久保田 字 前田	変則的な五差路になっており大型車両の通行が多く複雑で危険である。	H29	グリーンベルトの設置 区画線の補修	市	H30	○	○	○				
						横断歩道の新設	公安	H30	○	○					
15	市道	岡ノ城東線	郡山市 富久山町 福原一里坦 字	見通しはいいが、両側に電柱等があり通行できる幅が狭い。長い直線で通過車両の速度も速く危険。抜け道としての利用も多い。	R1	外側線 グリーンベルトの設置	市	R2	○	○					
						防犯灯の設置	市		○						
16	市道	宮田東苗内線	郡山市 富久山 町 久保田 字 宮田	右の視界が悪い。そのため車同士の衝突事故が多い。一時停止、減速等の注意喚起や横断歩道やミラーの設置などの対策が必要と思われる。	R4	路面標示 交差点のカラー化	市	R5	○	○					
						一時停止の設置	公安		○						