

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立守山中学校
箇所番号	4
対策内容	路面カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立守山中学校
箇所番号	5
対策内容	路面カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立守山中学校
箇所番号	6
対策内容	道路改良

対策前後の状況

対策前



対策後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立守山中学校
箇所番号	10
対策内容	敷砂利

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立守山中学校
箇所番号	11
対策内容	防犯灯の調整 交換

対策前後の状況

対策前



対策後




令和2年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立守山中学校
箇所番号	12
対策内容	ラバーポール 路面標示の設置 通学路の変更

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和3年度施工