


# 根木屋小学校



番号	①	路線名	根木屋堂坂線
住所	郡山市西田町根木屋字山崎		
長い坂が続き、車がスピードを出しやすい。			

番号	②	路線名	根木屋鬼生田線
住所	郡山市西田町根木屋字古内		
車がスピードを出す場所を横断する。			

番号	③	路線名	根木屋2号線
住所	郡山市根木屋字北向		
歩道がなく、また、凍結しすべりやすい			

番号	④	路線名	根木屋堂坂線
住所	郡山市根木屋字野中		
カーブで見通しが悪く、坂道になっているため特に冬期間が危険。			

番号	⑤	路線名	成宮立石線
住所	郡山市西田町根木屋字成宮		
幅員が狭く、車両通行時に危険。			

番号	⑥	路線名	成宮立石線
住所	郡山市西田町根木屋字成宮		
幅員が狭く、車両通行時に危険。			

番号	⑦	路線名	成宮立石線
住所	郡山市西田町根木屋字成宮		
幅員が狭く、車両通行時に危険。			

番号	⑧	路線名	根木屋堂坂線
住所	郡山市西田町根木屋		
西田町内で土砂の採掘工事をしており、一日を通して大型トラックの通行が多くなっている。			

番号	⑨	路線名	根木屋鬼生田線
住所	郡山市西田町根木屋字鬼久保		
乗用車だけではなく大型トラックなども、頻繁に往来している。			

番号	⑩	路線名	根木屋2号線
住所	郡山市西田町根木屋字梶内		
近くに住宅地があり、児童の登校時は比較的交通量が多くなる。			

- — — : 通学路
- - - : 要対策箇所
- - - : 学校出入口から1 km以内の区域