

通学路対策箇所図 (西田学園)

上



通学路対策箇所図 (西田学園)

上



番号	⑨	路線名	二本松金屋線
住所	郡山市西田町鬼生田字五反田		

金沢橋は幅員が狭く、歩道もないため通行車両と児童との隔離が十分にとれず、危険である。

番号	⑩	路線名	杉内山口1号線
住所	郡山市西田町鬼生田字中野352-3		

人通りが少なく、街灯がない。児童が帰宅するとき、防犯上問題がある。街灯を設置してほしい。

通学路対策箇所図 (西田学園)

中央



番号	⑪	路線名	県道 三春・日和田線
住所	郡山市西田町三丁目字平 地内		

登校児童数は、少ないが歩道がなく、交通量が多いため危険である。また、路側帯も狭く危険である。

番号	⑫	路線名	県道 三春・日和田線
住所	郡山市西田町三丁目字桜内 地内		

大谷地地内より桜内地内へ移動の際、路側帯が狭く、歩行に危険を伴う。交通量は多く、速度も出ている。

番号	⑮	路線名	鍋焼田中野1号線
住所	郡山市西田町鬼生田字中野		

狭く見通しの悪い箇所であるが、朝晩の交通量が非常に多いうえ、大型車も頻繁に通行する。

番号	①	路線名	三春日和田線
住所	郡山市西田町三丁目字竹ノ内		

道路の幅が狭く、交通量が多い。また、スピードを出す車が多い。

番号	②	路線名	石田石ノ鼻1号線
住所	郡山市西田町土棚字石田		

交差点が不明確で、車の動きがわかりづらい。スピードを出して走行する車両が多い。

番号	③	路線名	根木屋鬼生田線
住所	郡山市西田町三丁目字吉田		

交通量が多いため、横断するのが危険。

番号	④	路線名	根木屋鬼生田線
住所	郡山市西田町三丁目字杉内		

交通量が多い。歩道がない。

番号	⑤	路線名	内出杉内線 外
住所	郡山市西田町鬼生田字杉内		

広域農道の交差点で左右を確認しづらい。交通量も多い。交差点から小学校までの間は路肩が狭い。

番号	⑥	路線名	杉内山口1号線
住所	郡山市西田町鬼生田字杉内		

西田中学校校地周辺の新設道路において、街灯などの整備が必要。

番号	⑦	路線名	大明関根線
住所	郡山市西田町三丁目字大明		

下校時、街灯が少ない。

番号	⑧	路線名	内出杉内線
住所	郡山市西田町鬼生田字杉内		

片側だけの押しボタン式の信号が設置されているが、交通量が多く、横断歩道が1カ所だけである。四方向の信号と横断歩道の設置を希望する。

番号	⑱	路線名	根木屋鬼生田線
住所	郡山市西田町土棚字内出		

左右の白線が消えている。白線の補修してほしい。

番号	⑲	路線名	県道 三春・日和田線
住所	郡山市西田町字中ノ内		

横断歩道がなく危険。


番号	⑳	路線名	内出杉内線
住所	郡山市西田町土棚字内出		

左右の白線が消えている。白線の補修と歩道の設置をお願いしたい。

番号	㉑	路線名	県道 二本松・金屋線
住所	郡山市西田町鬼生田字町		

カーブで見通しが悪い上に道が狭く、交通量があり、歩道のない車道を通らなければならず危険である。

—— : 通学路
—— : 要対策箇所
—— : 学校出入口から1 km以内の区域



通学路対策箇所図（西田学園）

下



番号	⑮	路線名	成宮立石線
住所	郡山市西田町根木屋字成宮		
幅員が狭く、車両通行時に危険。			

番号	⑯	路線名	成宮立石線
住所	郡山市西田町根木屋字成宮		
幅員が狭く、車両通行時に危険。			

番号	⑰	路線名	成宮立石線
住所	郡山市西田町根木屋字成宮		
幅員が狭く、車両通行時に危険。			

番号	⑱	路線名	根木屋鬼生田線
住所	郡山市西田町根木屋字鬼久保		
乗用車だけではなく大型トラックなども、頻繁に往来している。			

番号	㉓	路線名	根木屋鬼生田線
住所	西田町根木屋字鬼久保 地内		
幹線道路であり、大型車を含む車両の通行が非常に多く、速度超過の車両も目立つ。			

番号	㉔	路線名	県道 二本松金屋線
住所	西田町根木屋字芹沢		
バス停に向かう児童がいるが、歩道がなく車道を歩いている			

通学路対策箇所図 (西田学園)

右



通学路対策箇所図（西田学園）

右中

