

宮城小学校

上



通学路対策箇所図(宮城小学校)

番号	①	路線名	小野郡山線
住所	郡山市中田町高倉字館		
交通量が多く、カーブが続く急な下り坂になっている。ガードレールのない歩道。			

番号	⑪	路線名	小野郡山線
住所	中田町高倉字蔵屋敷 地内		
横断歩道はあるが車から歩行者が見えにくい。急カーブのため、車も速度を保ったまま進入する。			

番号	②	路線名	須賀川三春線
住所	郡山市中田町高倉字秋平		
ガードレールがないうえ、歩道が狭い。交通量が多く危険である。			

番号	⑫	路線名	小野郡山線
住所	中田町高倉字井戸神 地内		
横断歩道はあるものの狭く、急な坂道を降りてくる車があり、特に冬場は凍結して危険である。			

番号	③	路線名	秋平赤沼線
住所	郡山市中田町高倉字秋平		
大雨による土砂崩れにより、道路の幅が狭まっている。			

番号	⑬	路線名	秋平赤沼線
住所	郡山市中田町高倉字台		
道幅が狭く歩車分離ができていない			

番号	④	路線名	小野郡山線
住所	郡山市中田町高倉字下ノ沢		
仮バイパスから旧道への合流点は交通量が多く速度超過の車が多く、横断に危険が伴う。			

番号	⑭	路線名	槻ノ口宮ノ脇線
住所	郡山市中田町高倉字宮ノ脇		
歩車分離が出来ていない。幅員が狭いため児童の登下校の際に危険が伴う。			

番号	⑤	路線名	秋平赤沼線
住所	郡山市中田町高倉字台		
幅員が狭く、車両と歩行者との隔離が十分にとれず危険である。			


番号	⑥	路線名	小野郡山線
住所	郡山市中田町高倉字下ノ沢		
交通量が多い交差点を避けるために通行したい経路があるが、舗装されておらず道路状況が悪い。			

番号	⑦	路線名	小野郡山線
住所	郡山市中田町高倉字宮ノ脇		
正門の前であるがカーブがきつく危険である。			

番号	⑧	路線名	須賀川・三春線
住所	中田町高倉字宮ノ脇 地内		
車の交通量が多く下りのカーブとなっているため、車のスピードが出やすく縁石を乗り越えて歩道に突っ込む危険がある。			

番号	⑨	路線名	赤沼3号線
住所	中田町高倉字蔵屋敷 地内		
橋に白線はあるが、車がすれ違う際に侵入する危険がある。			

番号	⑩	路線名	小野郡山線
住所	中田町高倉字蔵屋敷 地内		
歩道の幅がとて狭く、ガードレールやポールは設置されていない。直線であるため、車もスピードを出すため危険である。			



宮城小学校

下



宮城小学校

右

