


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城小学校
箇所番号	1
対策内容	道路改良(高倉工区)

対策前後の状況

対策前



対策後



郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城小学校
箇所番号	3
対策内容	区画線

対策前後の状況

対策前



対策後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城小学校
箇所番号	4
対策内容	道路改良(高倉工区)

対策前後の状況




対策前



対策後



郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)	
学校名	郡山市立宮城小学校	
箇所番号	5	
対策内容	道路拡幅の検討 区画線の設置 防犯灯の設置	
対策前後の状況		
対策前		対策後
		
平成29年度施工		

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城小学校
箇所番号	7
対策内容	路面標示・街路灯の設置 カーブミラーの設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城小学校
箇所番号	8
対策内容	路面標示の設置 防護柵の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和2年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城小学校
箇所番号	9
対策内容	歩行スペースの確保 (外側線) グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対策前





対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城小学校
箇所番号	10
対策内容	外側線 歩車道境界ブロックの補修 歩道に防護柵等の設置 通学路の変更
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
	令和2年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立宮城小学校
箇所番号	11
対策内容	外側線の変更 ラバーポールの設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和2年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)	
学校名	郡山市立宮城小学校	
箇所番号	13	
対策内容	路面標示 時間帯規制 看板設置	
対策前後の状況		
対策前		対策後
		
		令和3年度施工