


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

| | |
|------|-----------------------------|
| 地区名 | 東部地区(中田町) |
| 学校名 | 郡山市立海老根小学校 |
| 箇所番号 | 1 |
| 対策内容 | カラー舗装(横断歩道) 区画線・路面標示(減速) |

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

| | |
|------|--------------------------|
| 地区名 | 東部地区(中田町) |
| 学校名 | 郡山市立海老根小学校 |
| 箇所番号 | 2 |
| 対策内容 | 交差点内カラー舗装 路面標示(横断者注意) |

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

| | |
|------|--------------------------|
| 地区名 | 東部地区(中田町) |
| 学校名 | 郡山市立海老根小学校 |
| 箇所番号 | 3 |
| 対策内容 | 交差点内カラー舗装 路面標示(横断者注意) |

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

| | |
|------|------------------|
| 地区名 | 東部地区(中田町) |
| 学校名 | 郡山市立海老根小学校 |
| 箇所番号 | 4 |
| 対策内容 | 区画線 カーブミラーの設置 |

対策前後の状況

対策前




対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


| | | |
|---|--|--|
| 地区名 | 東部地区(中田町) | |
| 学校名 | 郡山市立海老根小学校 | |
| 箇所番号 | 6 | |
| 対策内容 | 道路拡張 側溝設置 横断歩道設置 | |
| 対策前後の状況 | | |
| 対策前 | | 対策後 |
|  |  |  |
| 平成29年度施工 | | |

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

| | |
|------|---------------------------------|
| 地区名 | 東部地区(中田町) |
| 学校名 | 郡山市立海老根小学校 |
| 箇所番号 | 7 |
| 対策内容 | 歩行スペースの確保 路面標示の設置 融雪装置の設置 |

対策前後の状況

対策前



対策後



令和2年度施工