


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田西小学校
箇所番号	1
対策内容	交差点改良 (右折レーン新設) 実施済 (H25) 歩道整備 (W=2.0m→2.5m) 実施済 (H25)

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後 (平成25年度施工)




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田西小学校
箇所番号	2
対策内容	

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田西小学校
箇所番号	4
対策内容	交差点内カラー舗装 路面標示(横断者注意)

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田西小学校
箇所番号	6
対策内容	横断歩道のカラー化 路肩のカラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後





平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田西小学校
箇所番号	7
対策内容	区画線 路肩のカラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田西小学校
箇所番号	9
対策内容	区画線の設置 交差点のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田西小学校
箇所番号	10
対策内容	グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田西小学校
箇所番号	11
対策内容	グリーンベルトの設置 横断歩道の補修

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田西小学校
箇所番号	12
対策内容	グリーンベルト、路面標示（減速）、ドットラインの設置 交差点のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和元年度施工