

安積第一小学校

番号	①	路線名	市道 笹川多田野線
住所	郡山市安積町荒井字橋郎治		
交通量が多い交差点、横断歩道が斜めになっているため危険			

番号	②	路線名	市道 笹川多田野線
住所	郡山市成山町		
橋梁部の歩道縦断が急で危険 交差点の幅が広く、歩行者側緒信号が青に切り替 わる際に通過しきっていない場合がある			

番号	③	路線名	国道 4号線
住所	郡山市安積一丁目171番地		

歩道利用者が多いが、幅員が狭小で安全な通行が十分確保されていない。

番号	④	路線名	市道 笹川多田野線
住所	郡山市成山町		

通行車両が多く走行速度も速いため、歩道を歩行するとき危険。

番号	⑤	路線名	区画整理地内
住所	郡山市安積町荒井下字権現		
規制看板（一時停止）がほしい			

番号	⑥	路線名	市道 笹川川田線
住所	郡山市安積二丁目		
行政センター前バス停付近の中央分離帯の植え込みが視野に入り見通しが悪い。			

番号	⑦	路線名	区画整理地内
住所	郡山市安積町荒井字東前田		

歩道が狭い

番号	⑧	路線名	区画整理地内
住所	郡山市安積町荒井字北田		

走行車両の速度が高く、危険

番号	⑨	路線名	市道 川向賀庄線
住所	郡山市字賀庄		
幅員狭小な住宅街の市道であるため、交差点内 の見通しが悪く、危険			

番号	⑩	路線名	市道 安積成田線
住所	郡山市長久保一丁目17		
国道に向かって緩やかな坂道であるため、走行 車両のスピードが速く、路肩歩行が危険			

番号	㊦	路線名	市道 成山長久保線
住所	安積町長久保一丁目 地内		

車の往來が激しく、見通しが悪い。カラー舗装をするなど運転手に注意を呼び掛けるような手だてが必要。

番号	㊷	路線名	市道 加正東屋敷線
住所	安積町荒井字加正		

ほぼ同じ幅員の市道交差点であり、どちらが優先なのかわからない。一時停止の規制・看板・標示

番号	③	路線名	市道 荒井長者線
住所	安積町荒井三丁目		

信号に気づかずスピードを出したまま通過する車両が多く、交差点での事故の際、車が歩道に乗り上げることがある。

番号	②4	路線名	市道 成山長久保線
住所	安積町笹字西長久保		

抜け道として利用している車が多く運転手から交差点が見えない。接触事故が発生した。

番号	㊦	路線名	成山町5号線
住所	安積町成山町		

坂道からのＴ字路で「止まれ」の標識がない。
自動車よりも自転車が心配される。

番号	26	路線名	安積荒井本町5号線
住所	安積荒井本町 地内		

幹線道路へ繋がる直線道路であり、道幅が狭いが車の速度が速い。一部歩道もない。

番号	27	路線名	日出山荒井線
住所	安積町中屋敷 地内		

幹線道路への抜け道となっており交通量も多いが、道幅が狭く歩道もない。

番号	29	路線名	安積荒井本町安積荒井三丁目線
住所	安積町荒井本町 地内		

横断歩道前で安全に待っていることができない。

A detailed map of the area around the station, showing streets, buildings, and the station itself. A red arrow points to the station entrance, and a green arrow points to the station exit.

番号	30	路線名	安積成山線
住所	安積二丁目 地内		

交差点に南側と東側に横断歩道がなく、東側を歩く生徒がどこを歩い良いかわからず危険である。

番号	㊦	路線名	安積荒井本町 3 号線
住所	安積荒井本町 地内		

交通量は少ないが、登下校ルートと交差する道路に一時停止標識がない上に、民家のブロック塀で見通しがかなり悪い。

番号	⑪	路線名	市道 成山町長久保二丁目線
住所	郡山市長久保一丁目39		

走行車両の速度が高く、危険

番号	⑫	路線名	市道 成山長久保線
住所	郡山市成山町		

急な坂で見通しが悪い
坂道でスピードも出し、歩道も狭く危険。

番号	⑬	路線名	市道 安積一丁目二丁目2号線
住所	郡山市安積一丁目		
見通しが悪い交差点で、自転車の交通量が多く危険			

番号	⑭	路線名	区画整理地内
住所	郡山市安積町荒井字戸蘭塔		

狭い路地からの飛び出しが多く、危険

番号	⑮	路線名	市道 成山長久保線
住所	郡山市成山町		

路上駐車が多く、危険

番号	⑬	路線名	市道 年柄安倍線
住所	郡山市安積町荒井字北大部		

見通しが悪く、スピードを出す車両があり危険

番号	⑰	路線名	市道 日出山荒井線
住所	郡山市安積町荒井字荒井		

見通しが悪い交差点で、4号線への通り抜けで自動車交通量が多く危険。

番号	⑱	路線名	市道 成山長久保線
住所	郡山市成山町		

カーブ区間で縁石が低く、積雪があると車道と歩道の区
 分がわかりにくくなり、非常に危険である。

番号	⑬	路線名	市道 神明三入分線
住所	郡山市安積町荒井字神明		

当該区間には歩道が無く、狹隘であるが通り抜けの車が多く危険である。

番号	㊤	路線名	市道 西長久保8号線
住所	安積町西長久保 地内		

車の往来が激しく、見通しが悪い。カラー舗装をするなど運転手に注意を呼び掛けるような手当てが必要。(歩道が一部なくはない)

