

・対策後に再度点検した場合はC:Checkに○  
 ・Check後、改善した場合はA:Actionに○

## 対 策 一 覧 表

【安積第三小学校】

(住所:郡山市安積町成田字北山崎18-3)

令和7年3月現在

| 番号 | 種別 | 路線名        | 箇所名・住所              | 現状・危険内容                               | 点検年度    | 対策内容(案)                              | 事業主体 | 対策年度 | 事業の進捗状況 |   |   |   |         |
|----|----|------------|---------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|------|------|---------|---|---|---|---------|
|    |    |            |                     |                                       |         |                                      |      |      | P       | D | C | A | 備考      |
| 1  | 市道 | 安積四長久保二丁目線 | 郡山市 安積 町 長久保 字      | 路肩に車両がはみ出し危険。                         | H24・H25 | 路肩部のカラー化                             | 市    | H25  | ○       | ○ | ○ |   |         |
| 2  | 市道 | 安積成田線      | 郡山市 安積 町 成田 字 塊切山   | 通勤車両の出入りがあり危険。                        | H24     | 路面のカラー化                              | 市    | H25  | ○       | ○ | ○ |   |         |
| 3  | 市道 | 安積成田線      | 郡山市 安積 町 成田 字 大谷地   | 歩道に防護柵がほしい。                           | H24     | 防護柵                                  | 市    | H25  | ○       | ○ | ○ |   |         |
| 4  | 国道 | 国道4号       | 郡山市 安積 町 笹川 字 彼岸塚   | 信号機がなく危険。                             | H25     | 通学児童がいないため、早急な対応は実施せず、利用状況を確認し対策案を検討 | —    | —    | ○       |   |   |   | 検討中     |
| 5  | 市道 | 笹川川田線      | 郡山市 安積 町 笹川 字 四角坦59 | 月光温泉前市道は、交通量も多く、幅員狭小で危険。              | H25     | 路肩部のカラー化                             | 市    | H27  | ○       | ○ | ○ |   |         |
| 6  | 市道 | 笹川川田線      | 郡山市 安積 町 笹川 字 吉田40  | 見通しが悪い交差点で、バスも運行する路線で交通量も多く危険。        | H25     | 横断側溝敷設<br>交差点内のカラー化                  | 市    | H26  | ○       | ○ | ○ |   |         |
| 7  | 市道 | 安積成田線      | 郡山市 安積 町 成田 字 山崎18  | 見通しが悪いT字交差点で危険。                       | H25     | 交差点内のカラー化<br>防護柵、発光鋲設置               | 市    | H28  | ○       | ○ | ○ |   |         |
| 8  | 市道 | 念仏坦西1号線    | 郡山市 安積 町 成田 字 念仏坦西  | サンステージ入り口横断歩道付近は、交通量も多く、走行車両の速度も速く危険。 |         |                                      |      |      |         |   |   |   |         |
| 9  | 市道 | 安積成田線      | 郡山市 安積 町 成田 字 北山崎   | 郡山庭球場近くの横断歩道は、カーブで見通しが悪い。             |         |                                      |      |      |         |   |   |   |         |
| 10 | 市道 | 吉田山崎線      | 郡山市 安積 町 笹川 字 荒屋敷   | 安積南地域公民館前の交差点は、見通しが悪く危険。              |         |                                      |      |      |         |   |   |   |         |
| 11 | 市道 | 安積成山線      | 郡山市 安積 町 三丁目 字      | 郡山南郵便局東側の道路は、交通量も多く、道路幅員が狭小で危険な交差点。   |         |                                      |      |      |         |   |   |   |         |
| 12 | 県道 | 安積長沼線      | 郡山市 安積 町 笹川 字 南向    | 歩道が狭く、交通量も多いので危険。                     |         |                                      |      |      |         |   |   |   |         |
| 13 | 県道 | 安積成田線      | 郡山市 安積 町 笹川 字 関谷田   | ホテルバンベル付近の道路は、歩道が狭く、急カーブ、冬季路面凍結で危険。   |         |                                      |      |      |         |   |   |   |         |
| 14 | 市道 | 笹川野田線      | 郡山市 安積 町 大森町 字      | 大森バス停付近交通量が多く、横断の際、危険。                |         |                                      |      |      |         |   |   |   |         |
| 15 | 市道 | 笹川野田線      | 郡山市 安積 町 吉田二丁目 字    | 歩道がないため、危険。                           |         |                                      |      |      |         |   |   |   |         |
| 16 | 市道 | 笹川川田線      | 郡山市 安積 町 笹川 字 四角坦   | 歩道がない坂道のカーブで、通行車両が路側帯を通行し危険。          |         |                                      |      |      |         |   |   |   |         |
| 17 | 市道 | 笹川川田線      | 郡山市 安積 町 笹川 字 滝袋    | 幅員の狭い見通しの悪いカーブで対面通行が厳しい。              | H30     | グリーンベルト、外側線(音)、路面標示、カーブミラー           | 市    | R1   | ○       | ○ | ○ | ○ |         |
|    | 市道 |            |                     |                                       | H30     | ダイヤモンドの補修                            | 公安   | H30  | ○       | ○ | ○ |   |         |
| 18 | 市道 | 笹川野田線      | 郡山市 安積 町 笹川 字 四角坦   | 道路横断の際、待機場所がない。                       | H30     | 側溝改修 路面標示                            | 市    |      | ○       |   |   |   | R2～継続工事 |
|    | 市道 |            |                     |                                       | H30     | 信号機の設置                               | 公安   | R2   | ○       | ○ |   |   | 設置不可    |
| 19 | 市道 | 笹川野田線      | 郡山市 安積 町 笹川 字 四角坦   | 歩道がない通行車両が路側帯を通行し危険。                  | H30     | グリーンベルトの設置 側溝蓋の補修                    | 市    | R1   | ○       | ○ |   |   |         |
| 20 | 市道 | 笹川川田野線     | 郡山市 安積 町 笹川 字 荒屋敷   | 路肩なし、側溝が深く防護柵等がないため、歩行中危険である。         | R1      | 路肩部の水路の改修 ラバーポールの設置                  | 市    |      | ○       |   |   |   |         |

【安積第三小学校】

(住所:郡山市安積町成田字北山崎18-3)

令和7年3月現在

[illegible]