


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	1
対策内容	路肩部のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	2
対策内容	路面のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	3
	防護柵の設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	5
対策内容	路肩部のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	6
対策内容	横断側溝敷設 交差点内のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	7
対策内容	交差点内のカラー化 防護柵、発光鋏設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	8
対策内容	通学路変更のため対策なし

対策前後の状況

対 策 前

対 策 後



郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	17
対策内容	グリーンベルト、外側線（音）、路面標示、カーブミラーの設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	18
対策内容	蓋の設置 横断歩道前後のカラー舗装 信号機の設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第三小学校
箇所番号	19
対策内容	グリーンベルト 蓋の交換

対策前後の状況

対 策 前




対 策 後



令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）		
学校名	郡山市立安積第三小学校		
箇所番号	21		
対策内容	外側線の補修 転落防止柵の設置 歩道改良の検討（一部）		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		令和2年度施工	