


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	1
対策内容	交差点内の路面のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	2
対策内容	カラー舗装・側溝の蓋掛け・区画線・減速マーク 路面標示・区画線の補修

対策前後の状況

対策前




平成25年度施工


対策後



令和6年度施工



郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）	
学校名	郡山市立安積第二中学校	
箇所番号	3	
対策内容	交差点内の路面のカラー化	
対策前後の状況		
対 策 前		対 策 後
		
平成30年度施工		

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	4
対策内容	交差点内の路面のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	10
対策内容	路面標示の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和5年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	11
対策内容	グリーンベルト

対策前後の状況

対策前



対策後




令和6年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	12
対策内容	ラバーポールの補修・増設

対策前後の状況

対策前



対策後



令和6年度施工