

通学路対策箇所図(三和小学校)

番号	①	路線名	県道三穂田須賀川線
住所	郡山市三穂田町鍋山字向前三穂田		
直線道路が長く、スピードを出しすぎる車が多い。			

番号	②	路線名	県道郡山長沼線
住所	郡山市三穂田町富岡字本郷		
見通しが悪く、横断するのに危険である。歩道がなく危険である。			

番号	③	路線名	寺西北鍛冶内線
住所	郡山市三穂田町富岡字鯨		
見通しが悪く、横断するのに危険である。道路幅が狭く、クランクになっているため、見通しが非常に悪い。			

番号	④	路線名	富岡1号線
住所	郡山市三穂田町富岡字柿ノ口		

校門前だがスピードを出す車が多い。横断歩道がなく危険である。

番号	⑤	路線名	県道長沼喜久田線
住所	郡山市三穂田町富岡字山寺		

交差点において児童が横断する方向に歩行者用信号がなく、危険である。

番号	⑥	路線名	県道長沼喜久田線
住所	郡山市三穂田町富岡字鍛冶内		

横断歩道がドライバーから認識されず、横断する際に危険である。

番号	⑦	路線名	県道 郡山・長沼線
住所	三穂田町富岡字柿ノ口 地内		
横断歩道のゼブラ模様がかすれてきており、ドライバーからの視認性が悪い。長沼方面からは、児童が横断する表示（黄色い標識）がない。通学路の表示は学校名の看板の下。			

番号	⑧	路線名	県道 郡山・長沼線
住所	三穂田町富岡字南森 地内		
横断歩道はあるが危険である。信号機の設定要望。			

番号	⑨	路線名	鍋山八幡線
住所	三穂田町鍋山字四十坦 地内		

交差点が二カ所あり、優先方向が違っている。

番号	⑩	路線名	県道 郡山・長沼線
住所	三穂田町富岡字台田 地内		
カーブのため見通しが悪い。ドライバーへの注意喚起のため路面標示をしてほしい。			

